



21 de junio de 2023
Santo Domingo, D. N.

Señores
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.
Ciudad. -

Ref.: **CERTIFICADO DE GARANTÍA TÉCNICA.**

Apreciados Señores,

Quien suscribe **EMMANUEL ARMANDO CAMILO PADILLA** actuando en nombre y representación de **DIVERSIDART, SRL**, de conformidad con las leyes de **REPÚBLICA DOMINICANA**, se compromete en caso de nosotros resultar adjudicatarios en la licitación de referencia No. **AGN-DAF-CM-2023-0014** a emitir la presente carta de garantía por 1 años por todos los ítem en piezas y servicios y 6 meses de garantía bajo la calidad de mantenimiento con compromiso de cambio en caso de desperfecto de fábrica por los siguientes artículos:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Adquisición de detectores de humo fotoeléctricos con certificación UL/ULC, compatible con paneles FIRELITE MS-9600LS y MS-9600UDLS, sustitución de los detectores obsoletos y colocación en áreas faltantes del (AGN Sto. Dgo.) y el servicio de mantenimiento para los ya existentes. Debe incluir lo siguiente: 80- Detectores de humo fotoeléctricos direccionable 8 - Estaciones Manuales direccionable	UD	1



diversidart@outlook.com

c/ Leoncio Ramos, No. 37, Mirador Norte, Sto.Dgo., Rep.Dom.
Tel: (829) 641-5544 | RNC: 1-31-62605-1

<p>10 - Luces estroboscópica</p> <p>1-Instalación de señal visual de alarma en estudio de grabación</p> <p>Caja de cable de incendio 18/2 (de color rojo 1000 pies)</p> <p>Caja de cable de incendio 18/2 (de color gris 1000 pies).</p> <p>Mantenimiento al Sistema de Incendio en la Sede Central.</p> <p>Instalación de detectores de humo en el nuevo depósito en la Dirección General.</p> <p>Reestructuración del cableado.</p> <p>Un (1) año de garantía de los equipos.</p> <p>Seis (6) meses de mano de obra.</p> <p>Sustitución de pulldowns y luces estroboscópicas dañados.</p> <p>Nivelar monitores repetidores instalados en la recepción.</p> <p>Reubicación de detectores instalados en el depósito 33.</p> <p>Reubicación de detectores instalados en depósito 41.</p> <p>Reubicación de detectores instalados en el depósito Trujillo.</p> <p>Modificar el ítem que dice "señal visual de alarma" para que diga "Instalación de señal visual de alarma en estudio de grabación".</p>		
--	--	--





Siendo así, responsabilidad del comprador reportar cualquier anomalía en el funcionamiento de este equipo.

Para que dicha garantía pueda ser válida deberá de cumplir los siguientes requisitos: que dicha reclamación no sea realizada por un tercero, que el funcionamiento de este equipo se haya hecho en condiciones normales de acuerdo con el instructivo que se anexa a esta compra, que antes del reporte de cualquier desperfecto el equipo haya sido intervenido por un técnico o persona ajena a la empresa Diversidart.

Haciendo del conocimiento de todas las reglas específicas para la garantía de estos productos, se despide,

Atentamente,


EMMANUEL CAMILO
Gerente General



diversidart@outlook.com

c/ Leoncio Ramos, No. 37, Mirador Norte, Sto.Dgo., Rep.Dom.
Tel: (829) 641-5544 | RNC: 1-31-62605-1